



本資料の著作権は一級建築士事務所プラスデザイン株式会社に帰属しています。
これをインターネット開示や第三者に対して譲渡・貸与等を行うことは、
有償無償問わず禁止しています。
本書の一部又は全部を無断で使用、転載等を行う事を禁止しております。

令和 5 年一級建築士製図試験「独自」採点表

1：建蔽率・容積率・高さ制限（北側斜線制限・道路斜線制限）	開架スペースの算定式
→数値超【Ⅳ】書架5万冊÷180～220冊/㎡程度（220は7段H2800程度） 児童1万冊÷100冊/㎡程度 計画総蔵書数（課題通りで15万冊）延床面積÷50＝3000㎡＋共有 ≤3400㎡	
→微妙な内容については再点検後の減点（ふるい落とし★★★有）	
2：避難距離・敷地内通路	
→重複距離オーバー（同じ経路になる箇所を都合よく分けるはNG）【Ⅳ】	
→室を跨いで（スペースの場合はスペース内の通路以外）避難経路となっている【Ⅳ】 避難経路は廊下だけ	
→各避難階階段から道路へ出入り確保＋有効幅員1.5mが出来ていない【Ⅳ】	
→公園への出入り：管理者協議補足有減点無・管理者協議なし道路への避難可能な計画★★★	
3：延焼ライン＆防火区画等	
→延焼ライン上の防火設備忘れ 1か所だけ★★★ 2箇所以上【Ⅳ】	
→延焼ラインの描き忘れ又は描き間違え【Ⅳ】（実際の延焼ラインが建物にかからない場合★★★）	
→面積区画1500㎡以内で耐火構造（今回指定有りの為、表記不要）の壁＆スラブ、柱、梁と特定防火設備で区画していない【Ⅳ】	
→竪穴区画（1階から2階除く）を防火設備で区画（面積区画兼ねるのはOK）【Ⅳ】	
→スパンドレル（面積区画と竪穴区画境界より0.9m）が無い ★★★	
→異種用途区画又は安全性に配慮して特定防火設備を計画 ★★★	
→避難用進入口又は代替進入口が計画出来ていない ★★★	
4：図面の不整合及び欠落	
→面積表及び答案用紙Ⅱ1か所以上含む、要求図面未完成【Ⅳ】	
→各図面の不整合（各階平面図又は断面図）一か所不整合★★★ 二か所以上【Ⅲ】	
→1室又は屋外施設1つ以上欠落【Ⅲ】	
→図面枠又は断面図向き等の指定違反【Ⅲ】 図面場所間違いや図面枠修正★★★×2	
→要求図面で求められている図面を描いていない ★★★ 避難経路・高さ制限の適合や什器等の他でチェックする内容は除く。★★★	
5：バリアフリー法＆ユニバーサルデザイン	
→下記内容については1つ違反ごとにそれぞれで★★★	
1：車椅子使用者用駐車場有効幅 3.5m未満 2：段差解消（2cm超→Ⅲ）3：メインエントランス風除室開口時1.2m未満	
4：EVかごサイズ1.6m×1.35m未満 5：エレベーター乗降ロビー転回スペース無し 6：通路幅1.8m（※条件緩和有）未満	
7：幅員1.4m、踏面0.3m蹴上0.16mを超える階段 8：各階バリアフリースイレ＋トイレ仕様（オストメイト＋折畳シート＋転回スペース1.8m）	
6：敷地計画・ゾーニング・動線・セキュリティ	
→北西からの主要な歩行動線に配慮したエントランス計画となっていない（駐車場配置して歩者分離確保できていない場合★★★）	
→東公共駐車場からのアクセスに配慮していない★★★	
（例えばサブエントランスを設けていない且つ「南西側」エントランスにし、歩行者動線（南側）敷地内に歩行者通路が無い等）	
→植栽及び屋外ファニチャーが未配置又はまとまったスペース（通路の一部だけなど不可）で確保していない★★★	
図書館利用者部門（一般＆児童開架スペース）	
→1フロアにした場合、動（託児所＆プレイルーム）と静を離すなど考慮した配置又は防音に配慮していない★★ ※ワークルームも動的空間扱い。	
→複数階に配置した場合、図書館利用部門に他部門と明確に区分出来ていない★★★	
→託児所を2階以上に設けている★★★※補足がある場合は減点無 3階配置【Ⅲ】	
→部門内に他部門の動線が交錯している（図書館管理除く）★★★	
図書館管理（職員）部門	
→開架書庫を1階又は開架スペースのある階に設けていない【Ⅲ】	
→開架書庫を図書館管理（職員）ゾーンに設けていない【Ⅲ】	
→ゴミ保管庫、管理トイレ、管理（職員又は事務）室、図書の補修や整理を行う作業スペース（←4点は必須）等を設けていない それぞれ欠落ごとに★★★	
→ポンプ室・消火ポンプ室を配置していない（階段下設置★★★）【Ⅲ】	
→管理用階段及びエレベーターを1台も設けていない【Ⅲ】	
→屋上に塔屋を設け、太陽光パネル及びキュービクル（受電用＋非常電源用（答案用紙Ⅱ））の計画が無い 【Ⅲ（非常電源用は★★★）】	
共有（図書館以外の利用者も想定）部門	
→エントランスホール（風除室）を設けていない【Ⅲ】＋ブックポストを設けていない★★★	
→ベビーカー置き場・授乳室・幼児用トイレ・オムツ交換スペース等が「一室」も計画していない（図書館利用者部門内に設置しても良い） ★★★×2	
→各部門で利用できる位置に各階トイレ（男・女＋バリアフリースイレ）を設けていない【Ⅲ】	
→共有からの階段及びエレベーターを1台も設けていない【Ⅲ】（上階が図書館閲覧スペースのみであれば、図書館内でも良い）	
→対面朗読室＆自習室（図書館利用者部門内の計画でも良い）の動線を確保していない ★★★	
→ワークルーム・企画展示スペース・セミナールーム・カフェの動線を確保していない ★★★	
→セミナールーム⇄企画展示スペース⇄荷解き配本スペースの動線を考慮していない（EV等近接して配置し、階を跨ぐ計画は補足があれば減点無し）★★★	
→BDS及び受付を設けていない ★★★	
7：特記事項と補足	
一般開架スペース	
→書架及び閲覧席のスペース表記又は什器を描いていない★★★	
→高天井の箇所を図示していない【Ⅲ】天井高を確保できていない【Ⅲ】特定天井（200㎡以上CH6m以上）を描き忘れた★★★	
→サービスカウンター（等）を描き忘れた【Ⅲ】 OPAC、自動貸出、返却機等がない★	
児童開架スペース	
→書架及び閲覧席のスペース表記又は什器を描いていない・お話コーナーを設けていない★★★	
→プレイルーム、乳幼児の一時託児所、サービスカウンター（等）を描き忘れた【Ⅲ】 OPAC、自動貸出、返却機等がない★	
閉架書庫	
→集密書架の什器を描いていない★★★	
自習室	
→個人利用が可能なスペース又は室が描かれていない★★★	
ワークルーム	
→集団利用（動）を考慮した計画である補足又は什器等が描かれていない★★★	
セミナールーム	
→移動間仕切りで2室に分割可能となっていない★★★ 可動間仕切りと描いても減点無	
カフェ	
→カウンターキッチンを設けていない★★★ 上階の場合キッチンの管理動線が確保できていない★★★ 重複距離20mを超える【Ⅳ】	
8：答案用紙Ⅱ（計画）（1）～（2）（7）	
→答案用紙Ⅱに別添	
9：構造（答案用紙Ⅱ（7）含む）	
→6m～10mスパン及び1グリッド60㎡以内で計画していない（PC梁除く）【Ⅲ】・各種構造部材が適切な寸法でない【Ⅲ】	
開架スペース、高所天井等の床や柱の補強（小梁追加等）無し★★★ 勾配天井の特定天井をH28年告示にした★★★	
10：設備等（答案用紙Ⅱ（3）～（6）含む）	
1 開架スペースの空調：天カセのみ★★★ 2 閉架書庫の消火設備（窒素系又は代替ハロンのハロゲン化物消火設備）が無い★★★	
3 屋上設備スペースに設置すべき設備及び配管ルートが確保されていない★★★	
4 各階にPS（最上階も1か所以上要）EPS（同一平面位置でない★★★）がない【Ⅲ】空調用PS及びDS、AHU等が無い★★★	
5 機械排煙のDS又は天井懐（廊下CH-0.3m）、自然排煙窓が無い【Ⅲ】6 基礎ピットが無い（別の箇所に消火用貯水槽又はピットがあれば減点無）★★★	